

# Ficha Tecnica

Pressão • Temperatura • Humidade • Velocidade do ar • Caudal • Combustão • Acústica

# Termómetro infravermelho **KIRAY 200**








Fornecido com a sonda de temperatura termopar K



## Distância em relação ao alvo

Distância	150	300	900	mm
Diâmetro	5	10	30	mm
			D:S=30:1 50 mm a 1500 mm	



Assegure-se que o alvo é mais largo que a dimensão do apontador laser.

O termómetro infravermelho KIRAY 200 é um termómetro infravermelho utilizado para diagnosticar, inspeccionar e verificar qualquer temperatura. Graças ao seu sistema óptico elaborado, permite uma medição fácil e precisa de pequenos alvos afastados. O KIRAY 200 dispõe de uma memória interna podendo registar até 20 medições.

### Características técnicas

#### · Características do equipamento

8 -14 µm Resposta espectral Óptico D.S: 30:1 (50 mm a 1500 mm) Tempo de resposta Menor de um segundo

Gama de temperatura De -50 a +850°C De -50 a -20°C: ±5°C Exactidão\*

De -20 a +200°C: ±1.5% da leitura ±2°C De +200 a +538 °C : ±2% da leitura ±2°C De +538 a +850°C: ±3.5% da leitura ±5°C

Resolução do mostrador 0.1 C°

**Emissividade** Regulável de 0.10 a 1.00

(pré-regulado a 0.95)

Indicação do écran : « -0L » para um Indicação de fora da gama

excesso negativo, « OL » para um

excesso positivo.

Apontador laser Comprimento de onda: 630-670 nm Saída inferior a 1mW, Classe 2 (II)

Indicação de temperatura

positiva ou negativa Automática (nenhuma indicação para uma

temperatura positiva)

Sinal (-) para uma temperatura negativa

4 ½ dígitos com écran com iluminação de fundo Mostrador

LCD

Auto-extinção Automática depois de 7 segundos

de inactividade

Alarme Alto/Baixo Sinal que pisca no écran e sinal sonoro

com valores reguláveis

Alimentação Pilha Alcalina 9V

Autonomia 38 h (laser e iluminação de fundo inactivas)

15 h (laser e iluminação de fundo activas) De 0 a +10 °C por um curto período

Temperatura de utilização

De +11 a +50 °C por um longo período

Temp, de armazenamento De -20°C a +60°C

Humidade relativa De 10% a 90%HR em funcionamento e

inferior a 80%HR em armazenamento

Dimensões 175 x 110 x 45 mm Peso 230 g (bateria inclusivé)

Memória 20 valores de temperatura com unidade de

medição (°C ou °F)

\*Exactidão dos dados para uma temperatura ambiente de 18 a 28°C (com uma humidade relativa inferior a 80% HR)

### Características da sonda termopar K

Gama de temperatura De -40 a +400°C Gama do mostrador De -50 a +1370°C

Resolução 0.1°C

Exactidão ±1.5% da leitura ±3°C

Comprimento do cabo 1 m

- 1 Indicador de medição em contínuo
- 2 Unidades de medição (°C / °F)
- 3 Indicador de bateria fraca
- 4 Símbolo de alarme baixo
- 5 Valor de temperatura MÁX, MÍN, DIF (diferença entre valores MÁX e MÍN), AVG (média), HAL (alarme alto), LAL (alarme baixo), TK (temperatura sonda TK) e LOG (valores registados)
- 6 Símbolo de alarme alto
- 7 Indicador EMS, MÁX, MÍN, DIF, AVG, HAL, LAL, TK e LOG
- 8 Valor temperatura
- 9 Indicador de medição em curso
- 10 Indicador HOLD (medição iniciada)
- 11 Valor de emissividade
- 12 Indicador laser em funcionamento

### ■ Botões do KIRAY 200



- Botão seta para cima. Permite incrementar a emissividade e os valores de alarme alto e baixo e passar ao seguinte valor registado.
- 2 Botão Set. Permite activar ou desactivar o laser e a iluminação de fundo do écran. Permite igualmente registar uma temperatura.
- 3 Botão Modo. Permite navegar através dos modos (emissividade, valor máx, valor mín, diferença, média, alarme alto, alarme baixo, valor TK e valores registados).
- 4 Botão seta para baixo. Permite diminuir a emissividade e os valores de alarme alto e baixo e de passar ao valor precedente registado.

# Descrição do KIRAY 200



#### Fornecido com

- Bolsa de transporte para pôr à cintura
- Manual de utilização
- Sonda de temperatura externa termopar K

# ■ Certificação CE




Os equipamentos estão em conformidade com as seguintes normas :

EN 50081-1 : 1992, emissões electromagnéticas EN 50082-1 : 1992, susceptibilidades electromagnéticas

# O termómetro infravermelho, como é que funciona ?

Um termómetro infravermelho mede a temperatura da área de um objecto. A lente óptica do equipamento capta a energia emitida, reflectida e transmitida pelo objecto. Esta energia é recolhida e concentrada num detector. A electrónica do equipamento traduz esta informação numa temperatura que de seguida é afixada no écran LCD. Para os equipamentos dotados de um laser, este serve apenas para mostrar o lugar onde se deseja conhecer a temperatura.



www.kimo.fr

#### **EXPORT DEPARTMENT**

Tel: + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax: + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail: export@kimo.fr



Distributed by:



RoMiotto Instrumentos de Medição Ltda

Rua São Leonardo, 187 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP Cep: 02803-000 | Fone.: (11) 3976-4003 - Fone.: (11) 3999-7737 www.romiotto.com.br | E-mail: info@romiotto.com.br